

Józef Jaszczuk, Dyrektor - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Zbigniew Czarnecki, Dyrektor Techniczny - I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Aleksander Szymura, Dyrektor Pracy
Kornelia Adamska, Dyrektor Ekonomiczny

MP/HP/60-28 /TM-113 /17

Pawłowice, 28.03.2017 r.

PPUH „EKEN” sp. z o.o.
ul. Rybnicka 4A
44-335 Jastrzębie Zdrój

dotyczy: referencje dla firmy

W odpowiedzi na Wasze pismo o znakach EKEN/107/17/DPPM z dnia 21.03.2017r. w sprawie wystawienia referencji, poświadczamy, że firma PPUH „EKEN” sp. z o.o. w 2016 roku wykonała remont wentylatorów typu WPK 3.3 nr 1, nr 2 i nr 3 na stacji wentylatorów głównych przy szybie III i WPK 3.3 nr 3 na stacji wentylatorów głównych przy szybie IV KWK „Pniówek”.

Zakres prac obejmował remont wentylatorów i silników głównych zgodnie z wymaganiami DTR, oraz:

- wymianę łożysk we wszystkich czterech remontowanych wentylatorach
- wymianę klap obrotowych trójdzielnych B i C dla WPK 3,3 nr 2 przy szybie III

Usługi remontowe świadczone przez firmę zostały wykonane terminowo, w pełnym zakresie określonym w wymaganiach ofertowych i zawartej umowie, oraz zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

W końcowych protokołach odbioru robót oraz w trwającym nadal okresie gwarancyjnym kopalnia nie wniosła żadnych uwag dotyczących jakości dostarczonych materiałów, podzespołów i wykonanych robót.

Firma PPHU „EKEN” sp. z o.o. spełniła wymagania przepisów dla prowadzenia prac w ruchu zakładu górniczego, zapewniając przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach oraz właściwą współpracę ze służbami technicznymi kopalni.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK Pniówek
Dyrektor Techniczny
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Pulmonolog

Zbigniew Czarnecki