


Krzysztof Zabój, Dyrektor - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Adam Wałach, Dyrektor Techniczny -I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Aleksander Szymura, Dyrektor Pracy
Bogusław Jaskier, Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Kopalni
Kornelia Adamska, Dyrektor Ekonomiczny

MP/HP/60-32 /TM- 94 /15

Pawłowice, 24.03.2015 r.



PPUH „EKEN” sp. z o.o.
ul. Rybnicka 4A
44-335 Jastrzębie Zdrój

dotyczy: referencje dla firmy

W odpowiedzi na Wasze pismo o znakach EKEN/164/15/D z dnia 5.03.2015r. w sprawie wystawienia referencji, poświadczamy, że firma PPUH „EKEN” sp. z o.o. w 2014 roku wykonała remont wentylatorów typu WPK 3,3 i WPK 3,9 na stacjach wentylatorów głównych przy szybach IV i V KWK „Pniówek”.


Zakres prac obejmował remont wentylatorów i silników głównych zgodnie z wymaganiami DTR, oraz:

- wymianę wirnika wentylatora WPK 3,3 nr 1
- wymianę kłap obrotowych trójdzielnych „C” dla WPK 3,9 nr 2
- dostawę i wymianę leja wlotowego, łącznika i konfuzora dla WPK 3,9 nr 1
- dostawę i wymianę obudowy dla WPK 3,9 nr 3

Usługi remontowe świadczone przez firmę zostały wykonane terminowo, w pełnym zakresie określonym w wymaganiach ofertowych i zawartej umowie, oraz zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

W końcowych protokołach odbioru robót oraz w trwającym nadal okresie gwarancyjnym kopalnia nie wniosła żadnych uwag dotyczących jakości dostarczonych materiałów, podzespołów i wykonanych robót.

Firma PPHU „EKEN” sp. z o.o. spełniła wymagania przepisów warunkujących podjęcie prac w ruchu zakładu górniczego, zapewniając przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach oraz właściwą współpracę ze służbami technicznymi kopalni.


Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK Pniówek
Dyrektor Techniczny
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Adam Wałach